



Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)

För de av er som fick anmärkningar under den ordinarie OVK:n så kommer en uppföljande kontroll att göras den 17 juni. Då ska anmärkningarna vara åtgärdade. Efter detta så kommer en ny OVK att göras. Datum för detta återkommer vi med.

Om du inte kan vara hemma och inte heller har möjlighet att be någon annan vara hemma hos dig när mätningen ska ske så går det att ställa dörrlåset i serviceläge. I så fall är det viktigt att komma ihåg att inte låsa det nedre dörrlåset. Bifogade länk visar hur man ställer in låset i serviceläge (utsidan av dörren)

<https://www.youtube.com/watch?v=ad67mJbrhvs>

Nya elmätare – ändrad tidsplan

Det var meningen att elmätarna skulle bytas ut före sommaren. Tyvärr så är det en komponentbrist vilket gör att den firma som ska byta ut våra elmätare måste senarelägga detta byte till efter sommaren. Vi återkommer med exakta datum när vi vet mer.



Styrelsen önskar alla en trevlig sommar

